



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Flores, Aldea Pavolaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24-0018-43	FECHA:	11/11/2024



Foto1: REPARACION DE MURO PERIMETRAL 14 METROS



Foto 2: REPARACION DE MURO PERIMETRAL 14 METROS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERAMICO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TIERRA POR TORTA DE CONCRETO DE PATIO



SUSTITUCIÓN DE PISO DE TIERRA POR TORTA DE CONCRETO DE PATIO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---