



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Boxoncan, Aldea San Rafael Igüil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24-0952-43	FECHA:	01/10/2024



Foto1: cambio de puerta de metal por otra de metal



Foto 2: sustitucion de ventana de metal por metal



Foto 3: sustitucion de lampara por focos



Foto 4: sustitución de tomacorrientes



Foto 5: sustitución de cableado electrico



Foto 6: sustitucion de muro perimetral de block y maya hg

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

Norma Paltres

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

