



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuimay, aldea San Rafael Iguil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24-0962-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: Sustrución de techo de un módulo de dos aulas.




Foto 2: Sustrución de piso de torta de concreto deteriorado por el paso del tiempo.



Foto 3: Sustrución de caja No. 1 de registro, incluye sustrución de tubos de 6 pulgadas.



Foto 4: sustrución de caja No. 2 de registro que incluye sustrución de tubos de 3 pulgadas



Foto 5: Sustrución de estructura de metal de techo del módulo de 2 aulas donde será sustruida la lámina.



Foto 6: Sustrución de tubería de agua pluvial de 6"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

Valentín MB

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

