



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San marcos	MUNICIPIO:	San Cristóbal Cucho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0009-24	FECHA:	18/09/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura y sustitución de chapa a puerta de metal



Foto 2: sustitución de torta de concreto



Foto 3: Pintura de interiores y exteriores



Foto 4: Sustitución de baranda de metal



Foto 5: iluminación de aulas en mal estado




Foto 6: repello y alisado de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Vilma Arcadia Aguilar López

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Cristóbal Cucho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0009-24	FECHA:	18/09/2024



Foto 7: Sustrucción de chapa



Foto 8: Pintura de exteriores



Foto 9: Instalación de estructura portante de metal en la pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

