

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL CUCHO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LA MONTAÑITA, ALDEA LAS MAJADAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0011-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Compra e instalación de pila en el área de la cocina.



Foto 2: Sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26, en el tercer aula del módulo de primaria.



Foto 3: Sustitucion de vidrios quebrados en el área de cocina, dirección del establecimiento y 4 aulas.




Foto 4: Mantenimiento de estructura de puerta de metal en el área de sanitarios, dirección y tres aulas.



Foto 5: Fabricacion e instalacion de balcones, en el área de cocina, dirección del establecimiento y tres aulas.



Foto 6: Sustitucion de lamparas en tres aulas y el corredor del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público