

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL CUCHO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LA MONTAÑITA, ALDEA LAS MAJADAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0011-43	FECHA:	6/12/2024




Foto 1: Compra e instalación de pila en el área de la cocina.




Foto 2: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26, en el tercer aula del módulo de primaria.



Foto 3: Sustitución de vidrios quebrados en el área de cocina, dirección del establecimiento y cuatro aulas.



Foto 4: Mantenimiento de estructura de puerta de metal en el área de sanitarios, dirección y tres aulas.




Foto 5: Fabricación e instalación de balcones, en el área de cocina, dirección del establecimiento y tres aulas.



Foto 6: Sustitución de lamparas en tres aulas y el corredor del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---