

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL CUCHO
NOMBRE DEL	EORM CANTÓN PLAN DE GLORIA	DIRECCIÓN DEL	ALDEA BARRANCA GRANDE
ESTABLECIMIENTO:	12-25-0021-43	FECHA:	6/12/2024



Foto 7: Sustrucción de tubería PVC línea principal aguas negras.



Foto 8: Reparación de muro perimetral de block y reparación de piso de torta de concreto.




Foto 9: Sustrucción de lámparas de 2x40 y sustrucción de plafoneras




Foto 10: Sustrucción depósito de agua 1000 lt.



Foto 11: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas



Foto 12: Instalación de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL CUCHO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN PLAN DE GLORIA	DIRECCIÓN DEL:	ALDEA BARRANCA GRANDE
ESTABLECIMIENTO:	12-25-0021-43	FECHA:	6/12/2024




Foto 13: Sustitución de plancha de metal de tres hornillas



Foto 14: Sustitución de chimenea de metal




Foto 15: Instalación de azulejo en estufas rurales



Foto 16: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL CUCHO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN PLAN DE GLORIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRANCA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0021-43	FECHA:	6/12/2024



Foto1: Sustitución de 2 puertas de aulas en módulo 1 y 1 puerta en módulo 2.



Foto 2: Sustitución de chapa en puerta de aula Módulo No. 2



Foto 3: Reparación de piso de torta de concreto del patio principal




Foto 4: Sustitución de piso de granito por piso cerámico en aulas del módulo 1 y dirección.



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores módulos 1 y 2



Foto 6: Mantenimiento a porton de metal de la entrada principal a la Escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

