



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Cristobal Cucho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Ofial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Rancho el Padre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0969-43	FECHA:	30/09/2024




Foto1: Sustitución de lámina.



Foto 2: Sustitución de lámina y capotes.



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 4: Sustitución de piso de cemento líquido.



Foto 5: Sustitución de canal y bajada de agua pluvial



Foto 6: Pintura en exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Cristobal Cucho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Ofial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Rancho el Padre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0969-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 7: Sustrución de inodoro.



Foto 8: Sustrución de tubería PVC línea principal de aguas negras.



Foto 9: Reparación de muro perimetral.



Foto 10: Reparación de planchas de concreto de patio.



Foto 11: Sustrución de chimeneas de concreto.



Foto 12: Sustrución de pila de cemento de dos lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Cristobal Cucho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Ofial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Rancho el Padre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0969-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 13: Reparación de paredes



Foto 14: Reparación de paredes (aulas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas. *

Firma y sello del Presidente de la
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Escuela Oficial Rural Mixta
Aldea Rancho El Padre
San Cristobal Cucho, San Marcos

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
Aldea Rancho El Padre
San Cristobal Cucho, San Marcos