



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Cristobal Cucho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Rancho el Padre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0969-43	FECHA:	19/11/2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina aluzinc 26 en techo de cocina.



Foto 2: Sustitución de capotes lámina por lámina troquelada. En dos aulas de primaria.



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal en techo de cocina.



Foto 4: Sustitución de piso de cemento líquido por piso cerámico



Foto 5: Sustitución de canal y bajada de agua pluvial en segundo nivel.



Foto 6: Pintura en exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Cristobal Cucho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Rancho el Padre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0969-43	FECHA:	14/11/2024



Foto 7. Sustitución de inodoro.



Foto 8. Sustitución de tubería PVC línea principal de aguas negras.




Foto 9. Reparación de tubo hg malla galvanizada.



Foto 10. Reparación de planchas de concreto de patio (8 cm de grosor)



Foto 11. Sustitución de chimeneas de concreto.



Foto 12. Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Cristobal Cucho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Rancho el Padre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0969-43	FECHA:	19/11/2024



Foto 13: Reparación de paredes (sellado de aula pequeña.)




Foto 14: Reparación de paredes (sellado de dos aulas grandes de primaria, una hilera de block)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público