



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Cristobal Cucho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Rancho el Padre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0969-43	FECHA:	04/12/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina aluzinc 26 en techo de cocina.



Foto 2: Sustrucción de capotes lámina por lámina troquelada. En dos aulas de primaria.



Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal en techo de cocina.



Foto 4: Sustrucción de piso de cemento líquido por piso cerámico en aulas y cocina.



Foto 5: Sustrucción de canal y bajada de agua pluvial en segundo nivel.



Foto 6: Pintura en exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Cristobal Cucho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Rancho el Padre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0969-43	FECHA:	04/12/2024



Foto 7: Sustrución de inodoro.



Foto 8: Sustrución de tubería PVC línea principal de aguas negras.




Foto 9: Reparación de tubo hg y malla galvanizada.



Foto 10: Reparación de planchas de concreto de patio.




Foto 11: Sustrución de chimeneas de concreto en la cocina.



Foto 12: Sustrución de pila de cemento de dos lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Cristobal Cucho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Rancho el Padre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0969-43	FECHA:	04/12/2024




Foto 13: Reparación de paredes (sellado de un aula pequeña)




Foto 14: Reparación de paredes (sellado de dos aulas de primaria, una hilera de block.)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

