

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Cristóbal Cucho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM John F. Kennedy	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Barranca Grande El Calvario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0973-43	FECHA:	15/02/2025



Foto 1: Cambio de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 el patio del establecimiento.



Foto 2: Cambio de capote de lámina troquelada en el patio del establecimiento.



Foto 3: Cambio de estructura de soporte de metal, por metal en el patio del establecimiento.



Foto 4: Canal y bajada de agua pluvial en el modulo 3.



Foto 5: Sustitución de canal de metal en el modulo 1 del establecimiento.



Foto 6: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura de la puerta del aula 3 del modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público