



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL CUCHO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS CANOAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0975-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Plancha para preparación de alimentos en mal estado



Foto 2: perímetro norte del establecimiento en condiciones vulnerables a desastres naturales (lluvias, inundaciones)



Foto 3: Servicios Sanitarios en mala calidad



Foto 4: Estado de servicios sanitarios para estudiantes en pésimas condiciones




Foto 5: Chimenea de cocina para preparación de alimentos



Foto 6: Ventanal de la cocina en estado deficiente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

