

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO	SAN CRISTÓBAL CUCHO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS CANOAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0975-43	FECHA:	11/05/2024



Foto 1: Sustitución piso liso por cerámico y remodelación de dos planchas para mayor eficiencia en la preparación de los alimentos.



Foto 2: Presentación de la fachada de la cocina donde puede apreciarse la instalación de dos ventanas, sustitución del tejado y extensión del mismo hacia afuera para cubrir la pila.



Foto 3: Observación del tejado nuevo y sustitución del sistema de cableado eléctrico. Adicional, mejoras en la iluminación de la misma.



Foto 4: Servicios sanitarios completamente nuevos para estudiantes. Además del cierre total del perímetro norte, con espacio totalmente iluminado.



Foto 5: Sustitución de piso por cerámico en las instalaciones de la dirección del establecimiento.



Foto 6: Apreciación de dos salones de clases con el piso sustituido por cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del CPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

