

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐



POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL CUCHO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ASTILLERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-1147-43	FECHA:	



Foto 13: Reparación de bajada de agua pluvial a tubo pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL CUCHO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ASTILLERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-1147-43	FECHA:	



Foto1: Sustitución de puerta de metal



Foto 2: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 3: Sustitución de polleton por estufa rural



Foto 4: Sustitución de techo de lamina por lamina troquelada aluzinc





Foto 5: Instalación y sustitución de la red de electricidad



Foto 6: Aplicación de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL CUCHO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ASTILLERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-1147-43	FECHA:	



Foto 7: Sustrucion de estructura de metal por ventana




Foto 8: colocacion de torta de cemento



Foto 9: Reparación de Sistema Eléctrico



Foto 10: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 11: Sustrución de estuda rural completa



Foto 12: Sustrución de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luz Perez

Firma y sello del Presidente del C.E.P.F.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

