

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Cristobal Cucho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio el Astillero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-1147-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: Sustrucción de puerta de metal



Foto 2: Sustrucción de pila de cemento



Foto 3: sustitucion de polleton por estufa rural



Foto 4: sustitucion de techo por lamina troquelada aluzinc



Foto 5: Instalacion de red de electricidad




Foto 6: Aplicación de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luz Perez

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Cristóbal Cucho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Astillero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-1147-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 7: Sustitución de Estructura de metal por ventana.



Foto 8: Colocación de torta de cemento.



Reparación de sistema eléctrico.



Foto 10: Pintura en muros interiores y exteriores.



Foto 11: Sustitución de estufa Rural completa.



Foto 12: Sustitución de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Luz Perez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Cristobal Cucho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio el Astillero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-1147-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 13: Reparacion de bajada de agua pluvial a tubo PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	
---	---

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---