

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Independencia Chilil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0005-43	FECHA:	06/12/2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada y estructura de soporte de madera por metal en cocina



Foto 2: Repello en muro en cocina



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto por cerámico en cocina



Foto 4: Sustitución de estufa rural (Completa) incluye chimenea y plancha de metal en cocina




Foto 5: Sustitución de Ventanas y puerta en cocina



Foto 6: sustitución de chapas de la puerta de la Escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y Sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público