



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xeabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26 - 0007 - 43	FECHA:	15/08/2024



Foto1: el cambio de las laminas y puerta



Foto 2: cambio de las laminas y las puertas



Foto 3: se cambio los vidrios quebrados




Foto 4: colocacion de canaletas y tubos de agua fluvial



Foto 5: cambio de puerta y las chiapas



Foto 6: cambio de piso de adentro y afuera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hector Noe Pelico Vicente

Firma y sello del Presidente de la OPF



Pantaleon Perez Lopez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

