



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xeabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26 - 0007 - 43	FECHA:	02/09/2024



Foto1: Finalización del cambio de techo




Foto 2: cambio de las laminas y las puertas terminado



Foto 3: Finalización de cambio de vidrios de las aulas



Foto 4: Finalización de canaletas y tubos de agua fluvial



Foto 5: Finalización de puerta y las chiapas



Foto 6: Finalización de piso adentro y afuera terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Héctor Noé Pellico Vicente
Firma y sello del Presidente de la OPA




Patricia Pérez López
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

