

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	SIPACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SALITRE GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0009-43	FECHA:	11/07/2024



Inicio de cambio de lamina en techo de aulas y Direccion




Direccion y aulas sin techo por cambio de lamina



cambio de puerta en una aula



Trabajo de cambio de piso de concreto por ceramica



cambios de banquete en lado de la direccion



sistitucion de bidrios en ventanas de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo