

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Llano Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0010-43	FECHA:	22 de febrero 2024




Foto1: Sanitarios en mal estado



Foto 2: Sanitarios deteriorados




Foto 3: Cinco sanitarios en mal estado



Foto 4: Tubería de drenaje en mal estado y a la interperie.





Foto 5: Lámina del tcho de los sanitarios en mal estado y con filtraciones.




Foto 6: Canales y bajadas de agua pluvial en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Llano Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0010-43	FECHA:	22 de febrero 2024



Foto 7: Pintura en paredes y muros.




Foto 8: Reparación de estufas y chimenea.



Foto 9: Pila



Foto 10: Ventanas




Foto 11: Vidrios rotos en los dos edificios escolares



Foto 12: lámparas de alumbrado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Llano Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0010-43	FECHA:	22 de febrero 2024




Foto 13: Balcones para resguardar la alimentación escolar en la cocina



Foto 14: Chapas y pintura de puertas en mal estado.



Foto 15: Fabricación e instalación de portón porque el ingreso al establecimiento se encuentra a orilla de la carretera que es un peligro.




Foto 16: Cuneta de concreto para evitar humedad y filtración de agua a las aulas.



Foto 17: Cuneta de concreto por humedad y deterioro del paredón.





Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público