



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Llano Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0010-43	FECHA:	15 de mayo 2024



Foto1: Instalación de tazas o sanitarios



Foto 2: Bajadas de aguas pluviales



Foto 3: Instalación de drenaje aguas negras



Foto 4: Instalación de balcones en sanitarios




Foto 5: Cuneta de concreto



Foto 6: Cuneta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la CPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Llano Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0010-43	FECHA:	15 de mayo 2024



Foto 7: Accesorios de depósitos de agua y tubería de agua potable



Foto 8: Lámparas en aulas y cocina



Foto 9: Instalación de chapas en puertas



Foto 10: Pintura para muros y paredes




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del COPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
	