

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Carrizal, aldea Poj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0011-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en módulo de aulas.




Foto 2: Sustitución de capote de lámina, para lámina troquelada en módulo de aulas.




Foto 3: Sustitución de elementos de fijación en módulo de aulas.



Foto 4: Sustitución de vidrio en módulo de bodega.



Foto 5: Pintura en muros exteriores.



Foto 6: Sustitución de llave de chorro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Carrizal, aldea Poj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0011-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 7: Sustitución de focos ahorradores en módulo de aulas.



Foto 8: Sustitución de plafoneras en módulo de aulas.



Foto 9: Sustitución de cableado eléctrico sólido en módulo de aulas.



Foto 10: Sustitución de ducto eléctrico + accesorios en módulo de aulas.



Foto 11: Sustitución de depósito de agua 1100 lt.



Foto 12: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulo de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la ORS



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Rural



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Carrizal, aldea Poj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0011-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 13: Instalación de inodoro en módulo de baños.



Foto 14: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del CDP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

