

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                                                |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos    | MUNICIPIO:                     | Sipacapa                                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M.      | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Plan El Retiro, Aldea Pie de la Cuesta |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-26-0013-43 | FECHA:                         | 22/11/2024                                     |



Foto 1: Sustrucción de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26 modulo de aulas.



Foto 2: Pintura en muros exteriores.



Foto 3: Pintura de muros interiores de modulo de aulas.



Foto 4: Sustrucción de inodoro y sus accesorios.



Foto 5: Reparación de malla galvanizada.



Foto 6: Reparación de malla galvanizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

