

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Plan El Retiro, Aldea Pie de la Cuesta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0013-43	FECHA:	11/12/2024



Foto 1: Sustrucción de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26 modulo de aulas.



Foto 2: Pinturas en muros exteriores modulo aulas.



Foto 3: Pintura de muros interiores modulo de aulas.



Foto 4: Sustrucción de inodoro y sus accesorios de baños.




Foto 5: Reparación de maya galvanizada. *area de patio*



Foto 6: Reparación de maya galvanizada. *sustrucción de tubería Línea Principal / area de patio*

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Red de drenaje