



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

|                             |                             |                                |                                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | Sipacapa                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Nueva Victoria, Aldea Chual |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-26-0014.43               | FECHA:                         | 13/11/2024                          |



Foto 1: Realización de sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc ibre 26



Foto 2: Realización de sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Realización de reparación de piso de torta de concreto.



Foto 4: Realización de sustitución de canal de pvc.



Foto 5: Realización de sustitución de canal de pvc, sustitución de bajada de agua pluvial



Foto 6: Realización de instalación de unidades de luz ( incluye interruptor, plafoneras, lámparas, focos, cable, tomacorrientes).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

