

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒ X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Victoria, Aldea Chual
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0014.43	FECHA:	30/11/2024



Foto 1: Finalización de sustitución de lámina, por lámina troquelada zinc calibre 26



Foto 2: Finalización de sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Finalización de reparación de piso de torta de concreto.



Foto 4: Finalización de sustitución de canal de pvc.




Foto 5: Finalización de sustitución de canal de pvc, sustitución de bajada de agua pluvial



Foto 6: Finalización de instalación de unidades de luz (incluye interruptor, plafoneras, lámparas, focos, cable, tomacorrientes).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público