



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nimaché, Aldea Pueblo Viejo, Sipacapa, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0015-43	FECHA:	21/11/2024



Foto1: Realización de sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26, en modulo 1.



Foto 2: Realización de sustitucion de capotes, en modulo 1.



Foto 3: Realización de sustitucion de lamina troquelada aluzinc calibre 26, en modulo 1.



Foto 4: Realización de reparacion de planchas de concreto de patio, en modulo 1.



Foto 5: Realización de reparacion de planchas de concreto de patio, en modulo 2.



Foto 6: Realización de reparacion de planchas de concreto de patio, en modulo 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nimaché, Aldea Pueblo Viejo, Sipacapa, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0015-43	FECHA:	21/11/2024



Foto 7: Realización de balcones de hierro en ventana, en modulo 3.



Foto 8: Realización de balcones de hierro en ventanas, en modulo 3.



Foto 9: Realización de balcones de hierro en ventana, en modulo 3.



Foto 10: Realización de instalación de pila, en modulo 4.



Foto 11: Realización de instalación de pila, en modulo 4.



Foto 12: Realización de instalación de pila, en modulo 4.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nimaché, Aldea Pueblo Viejo, Sipacapa, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0015-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 13: Realización de Pintura en exteriores e interiores, en modulo 5.



Foto 14: Realización de Pintura en exteriores e interiores, en modulo 5.



Foto 15: Realización de Pintura en exteriores e interiores, en modulo 5.




Foto 16: Realización de Pintura en exteriores e interiores, en modulo 5.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

