



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nimaché, Aldea Pueblo Viejo, Sipacapa, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0015-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Finalización de sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26, en módulo 1.



Foto 2: Finalización de sustitución de capotes, en módulo 1.



Foto 3: Finalización de sustitución de lámina troquelada aluzinc calibre 26, en módulo 1.




Foto 4: Finalización de reparación de planchas de concreto de patio, en módulo 2.



Foto 5: Finalización de reparación de planchas de concreto de patio, en módulo 2.



Foto 6: Finalización de reparación de planchas de concreto de patio, en módulo 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nimaché, Aldea Pueblo Viejo, Sipacapa, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0015-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 7: Finalización de fabricación de balcones de hierro en ventana, en modulo 3.



Foto 8: Finalización de fabricación de balcones de hierro en ventana, en modulo 3.



Foto 9: Finalización de fabricación de balcones de hierro en ventana, en modulo 3.



Foto 10: Finalización de instalacion de pila, en modulo 4.



Foto 11: Finalización de instalacion de pila, en modulo 4.



Foto 12: Finalización de instalacion de pila, en modulo 4.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nimaché, Aldea Pueblo Viejo, Sipacapa, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0015-43	FECHA:	28/11/2024




Foto 13: Finalización de pintura en exteriores e interiores, en modulo 5.




Foto 14: Finalización de pintura en exteriores e interiores, en modulo 5.



Foto 15: Finalización de pintura en exteriores e interiores, en modulo 5.



Foto 16: Finalización de pintura en exteriores e interiores, en modulo 5.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

