

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cumbre la Montaña, Aldea Chual
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0017-43	FECHA:	19/11/2024



Foto 01: pintura en muros exteriores



Foto 02: pintura en muros exteriores



Foto 03: pintura de muros exteriores



Foto 04: reparación de plancha de concreto de patio 10 centímetros de grosor



Foto 05: reparación de plancha de concreto de patio 10 centímetros de grosor



Foto 06: reparación de plancha de concreto de patio 10 centímetros de grosor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Alexandro J. Guzmán</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Sello]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--