

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cumbre la Montaña, Aldea Chual
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0017-43	FECHA:	11/12/2024



Foto 01: pintura en muros exteriores en módulo de aulas



Foto 02: pintura en muros exteriores en módulo de aulas




Foto 03: pintura de muros interiores en módulo de aula




Foto 04: reparación de plancha de concreto de patio 10 centímetros de grosor



Foto 05: reparación de plancha de concreto de patio 10 centímetros de grosor



Foto 06: reparación de plancha de concreto de patio 10 centímetros de grosor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--