



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Plan Grande, Sipacapa, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0018-43	FECHA:	19/07/2024



Foto1: Enparejando area de cocina para la fundición para la fundición de piso de torta



Foto 2: Fundición de piso de torta de cemento



Foto 3: cambio de chapas en aulas



Foto 4: Instalación de costaneras y lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 5: cambio de cableado eléctrico en aula



Foto 6: Instalando costanera y lamina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

