



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Plan Grande, Sipacapa, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0018-43	FECHA:	24/07/2024




Foto1: Terminación de piso de concreto en área de cocina



Foto 2: instalación de tubo de metal con plancha y fundición en area de cocina



Foto 3: Enlaminación en área de baños



Foto 4: Instalación de cableado y colocación de focos ahorradores



Foto 5: Intalación de chapas nuevas en aulas




Foto 6: En laminado en aula 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

