

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío la Ciénega
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0019-43	FECHA:	30/09/2024



Foto1: Cubierta de lámina de módulo de aulas.



Foto 2: Puertas de metal. Mantenimiento aplicación de pintura



Foto 3: Ventanas. Sustitución de vidrios.




Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores.




Foto 5: Reparación de red de drenaje y red de agua potable. Limpieza de fosa séptica.



Foto 6: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío la Ciénega
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0019-43	FECHA:	30/09/2024



Foto1: Reparacion del sistema electrico .

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del C.O.P.E.	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA C.O.P.E. Caserio La Ciénega Sipacapa, San Marcos	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION Caserío La Ciénega, Sipacapa, San Marcos
---	--	---	--