

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Ciénega, Aldea Canoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0019-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada MAXALUM calibre 26 modulo de aulas



Foto 2: Reparación de Cableado Electrico modulo de aulas



Foto 3: Sustitución de Vidrios modulo de aulas



Foto 4: Pintura en muros interiores (Cocina)



Foto 5: Limpieza de fosa séptica, extracción de aguas negras modulo de baños



Foto 6: Fabricación e Intalación de ventana-balcón de metal modulo de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

CONSEJO DE
PADRES DE
FAMILIA

Firma y sello del Presidente de la A.P.F.

[Signature]

Escuela Oficial Nocturna
DIRECCION
Caserio La Ciénega, Aldea Canoj

Firma y Sello Director Centro Educativo