



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío la Ciénega
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0019-43	FECHA:	16/12/2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada MAXALUM calibre 26 modulo de aulas



Foto 2: Reparación de Cableado eléctrico modulo de aulas



Foto 3: Sustitución de vidrios modulo de aulas




Foto 4: Pintura en muros interiores (Cocina)



Foto 5: Limpieza de fosa séptica modulo de baños




Foto 6: Fabricación e instalación de ventana-balcón de metal modulo de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

