



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Rincón, Aldea Pie de La Cuesta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12 -26 - 0020 - 43	FECHA:	17/12/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada en modulo 3 de aulas.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal en modulo 2 de cocina.



Foto 3: Sustitución de puertas en modulo 1 de aulas.




Foto 4: Sustitución de puerta en modulo 3 de aulas.



Foto 5: Sustitución de puerta en modulo 2 de cocina.



Foto 6: sustitución de piso líquido de cemento en modulo 2 de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Rincón, Aldea Pié de La Cuesta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0020-43	FECHA:	17/12/2024



Foto7: Sustitución de estufa rural en modulo 2 de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---