



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Buena Vista aldea San Isidro Setivá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0021-43	FECHA:	15/07/2024



Foto1: sustitución de lámina



Foto 2: mantenimiento de puertas en modulo de aulas



Foto 3: proceso en lijado, y pintado de estructura de techo de aulas



Foto 4: quitado de láminas deteriorados de cocina escolar



Foto 5: construcción de estufa rural



Foto 6: proceso en estuctura y entechado de cocina escolar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---