

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Chuak, la Unión.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0030-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: Sustrucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26 en modulo de cocina



Foto 2: Sustrucion de capote de lamina para lamina troquelada en modulo de cocina



Foto 3: Sustrucion de los elementos de fijacion en modulo de cocina



Foto 4: Sustrucion de ventana de madera por metal mas vidrio en modulo de cocina



Foto 5: Sustrucion de piso de torta de concreto en modulo de cocina



Foto 6: Sustrucion de llaves de migintorio en modulo de baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la ORE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuak, la Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0030-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 7: Sustitución de focos ahorradores en modulo de aula



Foto 8: Sustitución de Platafoneras en modulo de cocina



Foto 9: Sustitución de inerruptores simples en modulo de cocina




Foto 10: Sustitución de tomacarrientes dobles en modulos de cocina



Foto 11: Sustitución de cableado eléctrico sólido en modulo de cocina



Foto 12: Sustitución de deposito de agua 1250 Lts. En modulo de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la QRF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Chuak, la Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0030-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 13: Sustitución de puertas de metal en modulo de cocina



Foto 14: Instalación de inodoro en modulo de baño



Foto 15: Instalación de llaves de lavamanos en modulo de baños



Foto 16: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas en modulo de cocina



Foto 17: Sustitución de chimenea de concreto en modulo de cocina



Foto 18: Repello de la pared.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público