

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuak, la Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0030-43	FECHA:	13/12/2024



Foto 7: Sustrucción de focos ahorradores en modulo de aula




Foto 8: Sustrucción de Platafoneras en modulo de aula



Foto 9: Sustrucciones de inerruptores simples en modulo de cocina




Foto 10: Sustrucción de tomacarrientes dobles en modulo de cocina



Foto 11: Sustrucción de cableado eléctrico sólido en modulo de cocina




Foto 12: Sustrucción de deposito de agua 1250 Lts en modulo de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Chuak, La Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0030-43	FECHA:	13/12/2024



Foto1: Sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26 en modulo de cocina



Foto 2: Sustitucion total de capote de lamina para lamina troquelada en modulo de cocina



Foto 3: Sustitucion de elementos de fijacion en modulo de cocina



Foto 4: Sustitucion de ventana de madera por metal mas vidrio en modulo de cocina



Foto 5: Sustitución de piso por piso de torta de concreto en modulo de cocina



Foto 6: Sustitucion de llaves de migintorio en modulo de baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Chuak, la Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0030-43	FECHA:	13/12/2024



Foto 13: Sustrucción de puertas de metal en modulo de cocina



Foto 14: Instalacion de inodoro en modulo de baños



Foto 15: Instalación de llaves de lavamanos en modulo de baños



Foto 16: Sustrucción Plancha de metal de 3 hornillas en modulo de cocina



Foto 17: Sustrucción de chimenea de concreto en modulo de cocina



Foto 18: Repello de la pared.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

