

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Minas Sipacapa, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0982-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: Cambio de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Renovación de estructura de madera por metal



Foto 3: Remplazo de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (cocina)



Foto 4: Colocacion de estructura de metal (cocina)



Foto 5: Cambio de focos ahorradores en corredor




Foto 6: Renovacion de interruptores dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Minas Sipacapa, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0982-43	FECHA:	26/11/2024



Foto 7: Sustrucción de canal de pvc y bajadas de agua pluvial



Foto 8: Sustrucción de focos ahorradores en modulo 1 y corredor



Foto 9: Sustrucción de chapa puerta modulo 2



Foto 10: Reparación de repello y cernido de paredes en cocina



Foto 11: Aplicación de pintura en muros interiores en cocina



Foto 12: Aplicación de pintura en muros exteriores en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

