



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Minas Sipacapa, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0982-43	FECHA:	6/12/2024



Foto 1: Culminación de sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 área de patio.



Foto 2: Culminación de cambio de estructura de madera por metal área de patio.



Foto 3: Terminación de sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 módulo de cocina.



Foto 4: Terminación de cambio de madera por metal módulo de cocina.



Foto 5: Sustitución de focos ahorradores corredor en módulo de aulas.



Foto 6: Terminación de colocación de interruptores dobles en módulo de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Minas Sipacapa, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0982-43	FECHA	6/12/2024



Foto 7: Culminación de sustitución de canal pvc y bajadas de agua pluvial en módulo de cocina.



Foto 8: Culminación de cambio de focos ahorradores en módulo de aulas.



Foto 9: Terminación de sustitución de chapa puerta módulo de aulas.



Foto 10: Terminación de repello y cernido de paredes módulo de cocina.



Foto 11: Terminación de aplicación de pintura en muros interiores en módulo de cocina.



Foto 12: Terminación de aplicación de pintura en muros exteriores en módulo de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPA

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público Aldea Las Minas, Sipacapa, San Marcos