

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chual, Sipacapa, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0985-43	FECHA:	22/02/2024



Foto 1: Area donde se realizará la instalación de estructura y reparación de techo



Foto 2: Area donde se realizará la instalación de estructura y reparación de techo




Foto 3: Area donde se realizará la instalación de estructura y reparación de techo



Foto 4: Area donde se realizará la instalación de estructura y reparación de techo



Foto 5: Area donde se realizará la instalación de estructura y reparación de techo



Foto 6: Area donde se realizará la instalación de estructura y reparación de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

