

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chual, Sipacapa, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0985-43	FECHA:	11/05/2024 a 27/05/2024



Foto 1: Area donde se está realizando la instalación de estructura y reparación de techo



Foto 2: Area donde se está realizando la instalación de estructura y reparación de techo



Foto 3: Area donde se está realizando la instalación de estructura y reparación de techo



Foto 4: Area donde se está realizando la instalación de estructura y reparación de techo





Foto 5: Area donde se está realizando la instalación de estructura y reparación de techo



Foto 6: Area donde se está realizando la instalación de estructura y reparación de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
