

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Isidro Setivá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0987-43	FECHA:	20/05/2024



FOTO 1 desinstalacion de techo



FOTO 2 desinstalacion del techo



FOTO 3 desinstalacion del techo



FOTO 4 desinstalacion de techo



FOTO 5 desinstalacion del techo



FOTO 6 desinstalacion del techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alberto Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

