



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Quecá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0988-43	FECHA:	23/02/2024




Foto 1: Techo de lámina del módulo 3




Foto 2: Ventanas del módulo 3



Foto 3: Estado de las tasas de los baños



Foto 4: Estado de la lámina del módulo 2



Foto 5: Estado de la puerta del módulo No.3




Foto 6: Estado de la puerta de la direccion

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

