



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Quecá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0988-43	FECHA:	18/05/2024



Foto1: Cambio de lámina del módulo 3



Foto 2: Colocación de balcones módulo 2




Foto 3: Pintando las puertas de todas las aulas del establecimiento.



Foto 4: Preparando fundición de base para cisterna de depósito de agua



Foto 5: Colocando lámina troquelado en el módulo 3



Foto 6: Colocando puerta de metal en la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

