



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Spacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Adea Quecá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0888-43	FECHA:	27/05/2024



Foto 1: Ventana de la cocina



Foto 2: Pintura en puerta modulo 2



Foto 3: Balcones de un aula del módulo 2



Foto 4: Lámina instalada en módulo 3



Foto 5: Cambio de inodoros en los baños



Foto 6: Lavamanos ya instalado en los baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo



Todos los documentos que se encuentran en el archivo...