

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0989-43	FECHA:	14/11/2024



Foto1: Instalación de lámina troquelada aluzinc c 26 (0.40 mm=



Foto 2: Instalación de capote para lámina troquelada aluzinc



Foto 3: Sustitución de elementos de fijación (tornillos)



Foto 4: Sustitución de plancha de metal de tres hornillos



Foto 5: Instalación de puerta de metal en módulos



Foto 6: Sustitución de chapa marca Yale en una puerta de un aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia 	 Firma y Sello Director Centro Educativo 
--	--