

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0989-43	FECHA:	2/12/2024



Foto 1: Instalación de lámina troquelada aluzinc c 26 (0.40 mm=)



Foto 2: Instalación de capote para lámina troquelada aluzinc



Foto 3: Sustitución de elementos de fijación (tornillos)



Foto 4: Sustitución de plancha de metal de tres hornillos



Foto 5: Instalación de puerta de metal en módulos



Foto 6: Sustitución de chapa marca Yale en una puerta de un aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público