

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SIPACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANCEL, SIPACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0990-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: Proceso de la Sustitución de lámina para lámina troquelada Azulic Calibre 26



Foto 2: Realización de la Sustitución de Capote de lámina, para Capote de lámina Troquelada.



Foto 3: Proceso de Sustitución de Elementos de Fijación



Foto 4: Sustitución de Puerta de metal de 1x2.93 mts. A Puerta de metal (Módulo 1 Aulas)



Foto 5: Sustitución de Puerta de metal de 1x2.93 mts. A Puerta de metal (Módulo 2 Aulas)



Foto 6: Sustitución de Puerta de metal de 1x2.93 mts. A Puerta de metal (Módulo 3 Aulas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Educación	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--